p-GaN 表面の反応性ドライエッチング特性

Reactive dry etching characteristics of p-GaN surface

アルバック協働研¹, 阪大院工², アルバック・ファイ³○戸田晋太郎¹, 野末竜弘¹, 神崎伯夫², 宮永和恒², 寺島雅弘³, 飯田真一³, 藤原康文²

ULVAC Inc. ¹, Osaka Univ. ², ULVAC-PHI Inc. ³ ^oShintaro Toda ¹, Tatsuhiro Nozue ¹, Norio Kanzaki ², Kazutsune Miyanaga ², Masahiro Terashima ³, Shin-ichi Iida ³, Yasufumi Fujiwara ²

E-mail: shintarou_toda@ulvac.com

【緒言】発光デバイスやパワーデバイスなどに 利用されている窒化ガリウムの成膜およ び微細加工技術は日々進歩し、その社会的 要求も高まる一方である。その中で、p型 窒化ガリウム(p-GaN)のドライエッチング においては表面にダメージが導入される ことによって特性が劣化するという問題 がある。本研究では、反応性ドライエッチ ング装置を用いた微細加工プロセスにお いてダメージ層を除去する手法を検討す るとともに、ダメージによる特性劣化の起 源について考察したので、報告する。

【実験方法】有機金属気相エピタキシャル法に よりサファイア基板上に p-GaN を成膜し、 エッチング深さの評価のために一部をフ ォトレジストで被覆した。次に、ICP-RIE (Inductively Coupled Plasma - Reactive Ion Etching)を用いて 2 種のドライエッチング (2 ステップ低バイアス処理: Treatment A、 通常処理: Treatment B) を行った。レジス トを除去したのち p-GaN 活性化アニール を行い、それぞれのサンプルにおいて電流 -電圧(I-V)特性の評価と UPS (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy) および LEIPS (Low-Energy inverse photoelectron spectroscopy)による p-GaN 表面のバンド構 造評価を行った。

【実験結果】I-V 特性評価の結果として、エッ

チング未処理(Untreated)の試料に比して Treatment B は著しく電流電圧特性が劣化 した。一方、Treatment A では低電圧領域で 障壁が残るものの、劣化を大幅に低減でき ることが分かった。Fig. 1 に UPS および LEIPS 評価結果を示すが、エッチング処理 後の試料は p-GaN 表面近傍のフェルミ準 位が変化して(バンド構造が n 型に近づい て)おり、それは Treatment B においてより 顕著である。これは、エッチング処理によ って導入された窒素空孔等によって欠陥 準位が形成され、キャリア密度が減少した ことが原因であると考えられる。以上の結 果から、2 ステップ低バイアス処理が p-GaN層の反応性ドライエッチングによる ダメージ低減に向けて有効との知見が得 られた。




Fig. 1 | Schematic diagram of p-GaN band structures relative to the vacuum level evaluated using UPS and LEIPS