屈折率分布型レンズアレイを用いた走査投影露光の

解像度と均一性低下原因の検討

Investigation of Resolution and Homogeneity Degradation in Scan Projection Exposure

Using a Gradient-Index Lens Array

^O佐藤貴紀、 堀内敏行 (東京電機大院工)

°Takanori Sato, Toshiyuki Horiuchi (Grad. Sch. Eng., Tokyo Denki Univ.)

E-mail: 14kmm27@ms.dendai.ac.jp

<u>1.緒言</u>

屈折率分布型レンズアレイを投影レンズとして走査する広範 囲露光装置を開発中である。しかし、レンズアレイを固定して露 光すると、隣接する要素レンズ間で転写されるパターンにずれ が生じ、パターンの向きによってずれ量が異なることが分かった ^{1).2)}。このずれが走査露光時にパターンのむらや解像度の低下 を招いていると考えられる。本報ではパターンずれの原因として 要素レンズの投影倍率の均一性を検討した。

2. パターンずれ原因の検討と投影倍率の評価

パターンずれが発生している原因を調べるため、要素レンズ 毎の投影倍率の相違に着目した。投影倍率が異なれば隣り合う要素レンズにより転写されるパターンの位置がずれる。

そこで、ずれが発生している箇所としていない箇所で投影倍 率に違いがないかを調べるため、ポジ型レジスト THMR-iP3300 (東京応化工業)を約1µm厚に塗布して30-µmL&Sパターンを レンズアレイを走査させずに露光した。光源は中心波長 365nm、 330W のランプ光源(インフリッヂ工業, UVB-300)である。主走 査方向に対して平行なL&S(平行パターン)、垂直なL&S(垂 直パターン)の転写例とパターンずれと投影倍率の評価位置を Fig. 1に示す。測定場所は平行パターンで大きいパターンずれ が集中している箇所と大きいパターンずれが少ない箇所とした。



(a) Patterns in parallel to the main scan.



(b) Patterns in perpendicular to the main scan.

Fig. 1Parts used for evaluating shifts and magnifications.

垂直パターンも同じ箇所を測定した。倍率は 6 ピッチ分の実測 値を 60µm×6=360µm で割った値とした。平行パターンと垂直 パターンの測定結果を Fig. 2 と Fig. 3 に示す。平行パターンで は、大きいパターンずれの多い箇所(ずれ絶対値の平均 23µm) で倍率が 98%付近、大きいパターンずれが少ない箇所(ずれ 10µm)で 93%付近となった。有意水準 5%で検定した所、有意 差があり平行パターンでは投影倍率がパターンずれに影響を 与えているといえる。また垂直パターンではずれが大きい場所 (ずれ 8µm)とずれが小さい場所(ずれ 7µm)とで倍率の差が少 なかった。これは垂直パターンは倍率の影響が少ない場所で 評価したためと考えられる。しかし、それでもずれが生じており、 倍率以外にも要因があると考えられる。





Fig. 3 Magnification distribution of perpendicular patterns.

<u>3.結言</u>

パターンずれの原因を検討し、要素レンズの投影倍率の分 布が原因の一つであることが分かった。

本研究の一部は東京電機大学総合研究所課題Q15T-03とし て行った。

<u>参考文献</u>

 1) 佐藤貴紀, 堀内敏行: 第 75 回応用物理学会秋季学術講 演会 講演予稿集, p. 07-037 (2014).

2) T. Sato, T. Horiuchi: Digest of papers, Photomask Japan 2015, p. 42 (2015).