## Ge 酸化に伴う表面平坦性の劣化と酸化機構の変化

Degradation of surface flatness and change of oxidation mechanism during Ge oxidation 東大工, °竹村 千里, 柴山 茂久, 西村 知紀, 矢嶋 赳彬, 鳥海 明 Univ. of Tokyo, °S. Takemura, S. Shibayama, T. Nishimura, T. Yajima, and A. Toriumi E-mail: takemura@adam.t.u-tokyo.ac.jp

【研究背景】 Ge の酸化機構は O<sub>2</sub>の酸化膜中拡散だけではなく,界面における GeO<sub>2</sub>による酸化 を考えることが必要と考えられている<sup>[1]</sup>.後者のプロセスは GeO の脱離を引き起こす GeO<sub>2</sub>/Ge 界 面反応と見ることができる (GeO<sub>2</sub> + Ge  $\rightarrow$  2GeO<sub>2</sub> + 2V<sub>0</sub>)<sup>[2]</sup>.高真空,低温領域における酸化によ る界面の変化は報告されているが<sup>[3]</sup>,実際の FET においては常圧,高温条件における酸化膜形成 後の界面平坦性の維持が求められている.本講演では,常圧,高温における Ge の酸化による GeO<sub>2</sub>/Ge 界面の平坦性の変化を調べた結果を報告する.

【実験方法】 p型 Ge (111)基板を化学洗浄後,表面形態変化を明確化するために,100%の H<sub>2</sub>雰 囲気中における 750℃の熱処理を行い,原子レベルで平坦な Ge 表面を用意した<sup>[4]</sup>. その後,実際 の酸化条件を模擬するために,540℃,1気圧 O<sub>2</sub>雰囲気による酸化を行った.最後に酸化膜を HF で剥離した後に Ge 表面を AFM で観測することによって,酸化による表面形態の変化を調べた.

【実験結果と考察】 図 1(a) は H<sub>2</sub> 熱処理後に得られた原子レベル平坦な Ge(111)表面,(b) それ を HF 処理した直後の表面である.マクロなテラスが明確に観測され,HF による処理だけでは表 面形態への影響はないことが確認された.次に酸化の進行に伴う Ge 表面形態の変化を調べた.図 2(a) は 4.5 nm の酸化膜形成後に HF 剥離した Ge 表面である.酸化によってステップエッジはあ まり変わらないが,テラス上には局所的に直径 10 nm 程度の多くの void が形成されているように 見える.さらに 24 nm 程度の厚膜を形成した場合には,ステップエッジ形状の変化が明瞭に観測 されたが (図 2(b)),テラス領域における平坦性は回復しているように見える.

一方, GeO<sub>2</sub>による酸化の界面への影響を明確にするために,原子レベルで平坦な Ge(111)表面 にスパッタリング法で GeO<sub>2</sub>を 70 nm 堆積した後に N<sub>2</sub>中で 540°C, 30 分間熱処理した.Ge 表面の テラス上には図 2(a)で観測されたような void 形成は観測されなかったが,ステップエッジ形状の 変化が確認された(図 3).これらの結果から,界面における反応は GeO<sub>2</sub>膜が薄い場合は O<sub>2</sub>によ る酸化反応が顕著に進行し,GeO<sub>2</sub> 膜厚の増加につれて界面の酸化反応が進行し平坦性が回復さ れていくことが推測される.

【結論】 540°C, 1 気圧 O<sub>2</sub>における Ge の酸化においては,酸化膜の成長が薄膜領域では主に O<sub>2</sub>による酸化反応がテラス上で局所的に起こり,厚膜領域では GeO<sub>2</sub>による Ge 基板の酸化が均一 に起きていることが推測される. GeO 脱離過程は界面準位生成という観点からは避けなくてはい けないことを考えると,通常の酸化では良好な GeO<sub>2</sub>/Ge 界面を形成することが難しいと言える.

本研究は科研費(基盤 A)の助成を受けて行われた.

[1] X. Wang et al., APL **111**, 052101 (2017). [2] S. K. Wang et al., JAP **108**, 054104 (2010).

[3] A. Sakai et al., ECS Trans. 3 (7), 1197 (2006). [4] T. Nishimura et al., APEX 5, 121301 (2012).



**Figure 1** AFM image of Ge(111) surface after (a) H<sub>2</sub> anneal and (b) HF immersion.







250 nmFigure 3 AFM image of Ge(111) surface after 70-nm-thick GeO<sub>2</sub> sputtering, N<sub>2</sub> annealing and GeO<sub>2</sub> etching by HF immersion.