

ジオパークで活用している見どころでの岩の崩落事件とその後の対策 ～佐渡島小木半島沢崎海岸の事例～

Rock collapse at the place being visited for Geopark activities and the measures taken after this incident

- Case of the Sawasaki Coast, Ogi Peninsula, Sado Island -

*貞包 健良¹、市橋 弥生¹、相田 満久¹

*Takeyoshi Sadakane¹, Yayoi Ichihashi¹, Mitsuhisa Aida¹

1. 佐渡ジオパーク推進協議会

1. Sado Geopark Promotion Council

2017年9月16日に佐渡島南部の小木半島、沢崎海岸にてツアー実施中に海岸の岩が崩落する事件が発生した。

この事件によるけが人は発生しなかったが、沢崎の海岸はジオガイドのツアーなどにおいても頻繁に活用している場所であり落石に対する具体的な対策が必要となった。

このため、現在、下記の対策を実施している。

1. 文化財室による現場での注意喚起の表記
2. 佐渡ジオパークガイド協会に対するメールや文書による注意喚起
3. 地元住民からのヒアリング
4. ジオパークガイドが現場の海岸に降りる際にはヘルメットの着用を勧告

さらに佐渡ジオパークガイド協会では2018年3月に実施される新潟圏域ジオパーク意見交換会において、今回の場所を現地見学コースの1つとして取り上げ、各地のガイドからの意見を聞く予定となっている。

本発表においてはジオパークの見どころとして活用している場所での今回のような事案について、どのように取り組んだかを紹介する。

キーワード：佐渡島、ジオパーク、ジオツーリズム

Keywords: Sado Island, geopark, geotourism