分子イオン注入エピウェーハの製品特性 (5) -3次元アトムプローブ法を用いたCH₃Oイオン注入ウェーハに 形成される注入欠陥のゲッターリング挙動解析-

Characteristic of Molecular Ion Implanted Epitaxial Wafers (5)

-Gettering Behavior Analysis of Implantation-related Defects in CH₃O Ion Implanted Wafers
Using Atom Probe Tomography-

株式会社 SUMCO

○重松 理史, 奥山 亮輔, 廣瀬 諒, 門野 武, 小林 弘治,
 塚田 亜由美, 古賀 祥泰, 奥田 秀彦, 栗田 一成

SUMCO CORPORATION

○Satoshi Shigematsu, Ryosuke Okuyama, Ryo Hirose, Takeshi Kadono, Koji Kobayashi,
 Ayumi Masada, Yoshihiro Koga, Hidehiko Okuda and Kazunari Kurita

E-mail: sshigema@sumcosi.com

1. はじめに

CMOS イメージセンサの製造工程における重金属汚染は、デバイス特性を劣化させる主要因となるため、デバイス活性領域から重金属を除去するゲッターリング技術が重要視されている。近年、炭素(C)、水素(H)、酸素(O)で構成された多元素分子 CH₃O イオンをシリコン(Si)ウェーハに注入することで、(111)方向に1原子層導入される積層欠陥が形成されることが透過電子顕微鏡(TEM)による断面観察から確認された¹⁾。この欠陥はC、Hのみで構成される炭素クラスターイオン注入 Si ウェーハでは確認されておらず、さらにゲッターリング能力を持つことが推察される。そこで我々は、CH₃O イオン注入 Si ウェーハを銅(Cu)汚染し、レーザー補助型3次元アトムプローブ法(APT)を用いて積層欠陥の原子分布を解析したので、その結果について報告する。

2. 実験方法

n型Si(100)基板にCH₃Oイオンを加速電圧80 keV/cluster、注入Cドーズ量を1.0E15 carbon/cm²として注入し、5.0 μmのエピタキシャル成長をおこなった。その後、Cuを表層からドーズ量1.0E15 atom/cm²としてイオン注入、1000°Cで1時間のCu拡散アニールをおこなった。サンプル断面を走査型TEM(STEM)で観察し、欠陥を含んだAPTサンプルを作製、評価をおこないC、O、Cuの原子分布評価をおこなった。

3. 実験結果

Fig. 1 (a)に積層欠陥を含んだAPTサンプルのSTEM像、(b)に(a)で用いたサンプルのAPT原子マップ像、(c)に積層欠陥近傍のAPT原子マップ像を示す。(a)より赤い矢印で示した2つの注入欠陥が確認される。(b)、(c)において、赤い点はC、青い点はO、緑の点はCu原子を示す。(b)から欠陥を含んだAPT像が得られたことがわかる。(c)よりC、O、Cu原子が欠陥近傍にループ状に偏析しており、さらに断面TEM観察の解析からこれが積層欠陥であったことを考慮すると、この欠陥はフランク型転位ループであると推察される。本結果のように各元素が集合体を形成、数珠状に偏析した理由は、Cottrell 雰囲気によるひずみ効果とSuzuki効果による積層欠陥上での固溶度の増加によるものと考えられる^{2,3)}。

Fig. 1 (a) STEM image of APT sample, (b) carbon (red), oxygen (blue), and copper (green) atom map, and (c) atom map around stacking fault.

[参考文献]

- 1) 廣瀬 諒 他, 第 77 回応用物理学会秋季学術講演会, 15p-A23-7 (2016).
- 2) A. H. Cottrell *et al.*, Proc. Phys. Soc. Sec., A **62**, 49 (1949).
- 3) H. Suzuki Sci. Rep. Res. Inst. Tohoku Univ., A **4**, 455 (1952).