人工知能を用いた光学薄膜のレーザー損傷の検出

Detection of Laser Damage on Optical Thin Films

Using Artificial Intelligence

阪大レーザー研¹, [○](M2)日高 翔¹, 椿本 孝治¹, 川崎鉄次¹, 中田 芳樹¹, 白神 宏之¹

ILE Osaka Univ.¹ Sho Hidaka¹, Koji Tsubakimoto¹, Tetsuji Kawasaki¹,

Yoshiki Nakata¹, Hiroyuki Shiraga¹

E-mail: hidaka-s@ile.osaka-u.ac.jp

1. 研究背景と目的

レーザー装置を構成する多くの光学部品には光学薄膜が施されている。しかし、様々な要因で光学薄膜に意図しないレーザー損傷が発生する。¹⁾特に、大型レーザーの場合、レーザー強度が高くなり光学薄膜に損傷を引き起こす可能性が高くなる。光学薄膜に損傷があるままレーザーを使用するとレーザー性能の低下を引き起こすため、損傷確認作業が必須となる。大型レーザーはこの確認作業に大人数・長時間が必要となり人的・時間的コストが増加に伴う作業効率の低下が課題である。本研究では、作業効率の向上を図るために人工知能の画像分類、物体検出技術により光学薄膜のレーザー損傷の検出が研究目的である。

2. 学習方法

原画像の撮影およびデータセットの作成を行った後、最適モデルの作成を行った。透過を利用した原画像の撮影装置を Fig. 1 に示す。この撮影装置を用いてレーザー光を対象物に当て損傷部分を影として撮影した。撮影した原画像を基に水増し処理(回転、閾値、ぼかしの組み合わせ)を行い、データセットを作成した。学習には、AIプラットフォームの Renom を使用し最適なネットワーク(分類: ResNet, ResNext, VGG16, 19 物体検出: YoLo, YoLo v2, SSD)、パラメータを検討し最適モデルを作成した。

3. 学習結果

Fig. 2 に分類結果 (VGG16)、Fig. 3 に物体検出結果 (YoLo v2) を示す。分類では、VGG16 のモデルにおいて精度の高い結果を得ることができた。さらに物体検出では、YoLo v2 のモデルにおいて損傷の大小に関わらず、損傷範囲をしっかりと捉えることができた。

4. 結論

人工知能を用いて光学薄膜のレーザー損傷の画像分類、物体検出を行うことができた。ま

た損傷範囲をしっかりと捉えることができたため、損傷によるレンズ・ミラーの取り換え許容範囲の考慮にも期待できる。

今後、損傷部分にピン트가合っていない場合や、表面上の汚れや損傷の分類など、より実用的な条件下での最適モデルの作成をしていきたい。

Fig. 1. Imaging device using transmission

Fig. 2 Classification result (VGG16)

Fig. 3 Object detection result (YoLo v2)

参考文献

- 1) 本越伸二, ‘光学薄膜のレーザー耐力向上に関する研究’ (1994) 4